



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ д/с № 57
Т.В.Панова
_____ марта 2019 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 96

« 11 » марта 2019 г.

г. Белгород
Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Центр развития ребенка» № 57 г. Белгорода
- 1.2. Адрес объекта 308024, г. Белгород, ул. 5 Августа, д. 16
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 3418,9 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9712 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1975, последнего капитального ремонта _____;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущих 2015 г., капитальных _____
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Центр развития ребенка» № 57, МБДОУ д/с № 57.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 308024, город Белгород, ул. 5 Августа, 16

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
проезд пассажирским транспортом №№ 2,3, 13, 13к, 41, 41а от остановки «Ж/д вокзал», №№ 7,8, 15, 107, 17 от остановки «Автовокзал» до остановки «ул. 5 Августа»
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 5 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; регулируемые
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать поребрики)
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
- 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№	Вариант организации
----	---------------------

п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-В		1, 2
2	Вход (входы) в здание	ДУ-И (О, Г)		3, 4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И (О, Г)		5, 6
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (О, Г)		7, 8
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И (О, Г)		9, 10
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		11, 12, 13, 14
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ-В		

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: МБДОУ д/с №57, как объект социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп частично доступен для следующих категорий: инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт; индивидуальное решение с ТСР

5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт; индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт; индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8.	Все зоны и участки	Текущий/ капитальный ремонт; индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____ до 2030 года _____ в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично всем _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. **согласование с общественными организациями инвалидов**

_____;

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

заключение Экспертного центра по доступной среде ЭКЦ «Доступный город»

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

<http://zhit-vmeste.ru>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.

2. Входа (входов) в здание на 2 л.

3. Путей движения в здании на 2 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте Муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение детский сад «Центр развития ребенка» № 57 на 4 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ нет на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель заведующий МБДОУ д/с № 57
рабочей группы Т. В. Панова

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы: зам.зав. по ХР

Бурдилова Н.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

старший воспитатель

Фирсова О. В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Региональное отделение ВОРДИ Белгородской области

(Всероссийская организация родителей детей-инвалидов
и инвалидов старше 18 лет)

Председатель Регионального отделения Тараненко Н.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)



Управленческое решение согласовано « 11 » марта 2019 г. (протокол № _____)

Комиссией

(название). _____